

Honda CR-V


VIN numurs: SHSRE6740EU228727

Dīzēlis


Ģenerēšanas datums: 2023-10-31 09:42



Zādzība



Izmantošanas veids



Odometrs



Finanšu un juridiskais statuss



Bojājumi



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 900 datu avotus **35 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Izmantošanas veids

Vai transportlīdzeklis ticis izmantots kā taksometrs, nomas auto vai citu pakalpojumu sniegšanai? Ņem vērā: šādi transportlīdzekļi vidēji mēdz būt sliktākā tehniskā stāvoklī.



Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Kravu pārvadāšana

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Invalīdu

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots kā invalīdu auto



Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Vai transportlīdzeklis ir fiksēts kā zagts? Vai tas ir iepriekš zagts? Vai tas ir atgūts?



Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Šobrīd tiek meklēts kā zagts

✓ Ieraksti nav atrasti



Iepriekš zagts

✓ Ieraksti nav atrasti

Šobrīd statuss nav zināms



Iepriekš zagts

✓ Ieraksti nav atrasti

Transportlīdzeklis ir atgūts īpašumā

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs:**



 Rumānija

 Somija

 Kanāda

 Slovēnija

 Zviedrija

 Slovākija

 Itālija

Odometrs


Vai nobraukuma dati ir manipulēti, vai pastāv neatbilstības?



Pēdējais zināmais nobraukums: 238 168 km



Atrasts 1 nobraukuma datu ieraksts



2023

Odometra rādījumu ieraksti

2023-10

238 168 km

Finanšu un juridiskais statuss

Vai transportlīdzeklim ir veikta tehniskā apskate? Vai tam ir piemēroti liegumi, vai arī tas ir ieķīlāts?



Tehniskā apskate veikta: 2023-10, 🇻🇹 **Latvija**

Juridiskā informācija



Tehniskā apskate

Nokārtots 2023-10

🇻🇹 **Latvija**

Ir nokārtota tehniskā apskate



Norakstīts

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu norakstīts



Izvests

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu par izvešanu



Ievests

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu par ieviešanu

Finanšu ierobežojumi



Līzings

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu par aizdevumu vai finanšu vienošanos



Operatīvais līzings

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu par operatīvo līzingu



Dīlera līzings

✓ Ieraksti nav atrasti

Nav datu, ka transportlīdzeklis būtu dīlera līzīngā

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir bojājumu vērtība?



Neatradām ierakstus par bojājumiem

ojājumu ieraksti



Arasties zināmas datu nesakritības, it īpaši pārbaudot vecākus transportlīdzekļus. Pagrīdes autoservisi var nelegāli nomaskēt transportlīdzekļu defektus vai bojājumus, neatklājot, ka tādi ir radušies. Dažreiz tiek mainīti pat VIN jeb šasijas numuri. Mums ieteiktās metodes, kā piekļert šādus noziegumus, bet nav iespējams garantēt 100 % precizitāti.

Specifikācija

Kāda ir transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums?



Pārbaudi, vai transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka
Honda



Modelis
CR-V



Virsbūves tips
Apvidus auto



Modeļa gads
2015



Dzinēja tilpums
1,6 l



Dzinēja jauda
88 kW (118 ZS)



Degvielas tips
Dīzelis



Durvju skaits
5



Cilindru skaits
4

Laikposms

Atradām 3 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

Pēdējie ieraksti

2023-10

 Latvija



Mainītas īpašumtiesības

Norādītajā valstī (vai štatā) ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai pagarināšana. Taču šīs izmaiņas var būt arī formālas. Piemēram, līzinga saistību pārreģistrācija un citi dati.

2023-10

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.

2023-10

 Latvija



Veikta apskate

Ir fiksēti dati par tehnisko apskati (gatavību satiksmei vai emisijas kontroles pārbaudi). Tiek fiksēti dati kā par veiksmīgi, tā arī neveiksmīgi nokārtotu apskati.



+31

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 900 datu avotus **35 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir